

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

| | | | | |
|-----------------------|---|----------------------------|-------------------------------|------------|
| Gen.-Behörde | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | 278 | Landratsamt Straubing-Bogen | 22-1711/1 |
| Überw.-Behörde | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | 278 | Landratsamt Straubing-Bogen | 22-1711/1 |
| Betreiber | [Name] | Geflügelzucht Schmack GmbH | | |
| Standort | [Bezeichnung] | Junghennenaufzuchtanlage | | |
| | [Straße, HNr.], [PLZ], [Ort] | Freustraße 13 | 94333 | Hadersbach |
| | EMAS [J/N] | | ISO 14001 ff (+) [J/N] | |
| Anlage | [Bez.] | Junghennenaufzuchtanlage | | |
| | [4.BImSchV] ² , [IE-RL] ² | 7.1.2.1 | | 6.6a |

| Überwachung | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|----|--------------------------|
| Grund (ggf. Anm.) | Regelüberwachung [J/N] | J | Turnus [Monate] | 36 | |
| | Anlassüberwachung [J/N] | | Art des Anlasses: | | |
| Termin (ggf. Anm.) | Datum [tt.mm.jj] | 11.07.2023 | angekündigt [J/N] | J | |
| | Prüfumfang | umfassend [J/N] | J | | |
| §§ 52 und 52a BImSchG | Schwerpunkte [J/N] | N | | | |
| | Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N] | J | Fachkundige Stelle Wasserwirtschaft | | |
| Prüfgrundlage (ggf. Anm.) | Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N] | J | 27.11.2013, 24.11.2014, 28.12.2021 | | |
| | Anforderungsliste [J/N] | | | | |
| | Schwerpunktprogramm [J/N] | | | | |
| Ergebnis | Mängel [J/N] | N | Anordnung [J/N] | | Stilllegung [J/N] |

| Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen | | | | |
|--|----------|------------------|------------------------------------|----|
| Mangel | Maßnahme | gesetzter Termin | Behebung / Überprüfung erfolgt ... | |
| | | | durch (Organisation) | am |
| | | | | |

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL